

Mesures °C

Sp1	9,6
Sp2	32,0
Différence	-22,5
Sp1 - Sp2	

Alarme (Personnal °C

Mode personnalisé :	Humidité
Limite calculée :	0.1

Paramètres

Emissivité	0.81
Temp. réfl.	20 °C

11/10/2013 16:43:23



IR_0170.jpg

FLIR E40bx

49039147

11/10/2013 16:43:23



DC_0171.jpg

Annotations de texte

angle du bâtiment du 50 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème	Perte d'énergie repérée au niveau du sous-sol de l'immeuble, niveau de la clinique Kléber, on observe une température d'écart de 22,5° par rapport à la température des murs mesurée à 9,5°.
--	--